


**SIEMENS**

## 3 TF Kontaktör Ana kontakları: Uzun ömürlü ve sağlam



## 3TF Kontaktör kontakları uzun ömürlüdür

Kontaktörler hiç şüphesiz alçak gerilim şalt tesislerinin önemli bir elemanıdır. Motorları binlerce defa güvenli ve arızasız bir şekilde açar ve kapatırlar. Burada ana kontaktlar önemli bir rol oynarlar.

Siemens kontaktörlerinin elektriksel ömrü 1000000 şalt faaliyetinin çok üzerrindedir. Bu sayıya kesin olarak güvenilebilir, çünkü kontaktlar ancak 1,4 milyon kadar şalt faaliyetinden sonra erime kaybı ile biterler. Buna ek olarak kalite güvencemiz gereği sadece mükemmel kontaktörler piyasaya verilir.

Siemens kontaktörleri ayrıca kadmiyum içermeydiği için çevrenin korunmasına da katkıda bulunurlar.

### Kontak erime kaybı nasıl oluşur?

Bir şalt faaliyeti denince bir kapama ve bir açma anlaşılır. Bir kontaktörün şalt bağlantılarının bir şalt faaliyeti sırasında erime kaybı cihazın konstrüksiyon özelliklerine ve özellikle işletme sırasında etkilere bağlıdır.

Kontaktördeki her şalt faaliyetinde bir ark oluşur, bu ark kontaktları zorlar. Burada kontakt memelerinin erime kaybında en önemli etken açma akımıdır. Çok ender durumlarda, örneğin kondansatörlerde kapama akımı etkili olur.

### Açma

Genelde açma akımı ömür üzerinde etkilidir. Erime kaybı yaklaşık olarak açmanın karesi ile artar. Açma arka sadece kontakt memesi üzerinde değil, kutup çarlığında da iz bırakır. Nominal işletme akımının birkaç katı anahtarlandığı takdirde, kontakt memeleri çok fazla, kutup çarıkları daha az zorlanır. Açma akımı nominal işletme akımından çok düşükse, kutup çarğı kontakt memesinden daha fazla zorlanır.

### Kapama

Kapama nominal akımı erime kaybı açısından sadece özel durumlarda, örneğin transformatorların ve kondansatörlerin devreye girmesinde önemlidir. Tokuşma süresi (Siemens kontaktörlerinde ortalama 3ms altındadır) içinde oluşan yüksek kapama akımı piklerinin etkisini, hemen hemen eşit olarak ve metal parçalığında erime kaybına uğramış olan ve ark izi göstermeyen kontakt memelerinden anlamak mümkündür.

### Açma akımına bağlı kontakt ömrü

Belli bir şalt cihazındaki kontakt erime kaybı almacıların büyük bir çapılığında olğularak açma akımına bağlı olduğundan, cihaz üreticisi açma akımına bağlı olarak kontakt ömrünü diyagramlarla verebilir. (Bkz. Şekil 1)

Kontaktörlerin en büyük kullanım alanı motorların işletilmesidir. Motorların farklı işletme türleri IEC 947-4-1 veya DIN VDE 0660 Kısım 102'de verilen kullanım sınıflarına göre saptanmıştır.

Bir motor çalıştırıldıkten ve tam devre ulaştıktan sonra durdurulduğu takdirde, kullanım sınıfı AC-3 sözkonusudur. Motorun yol alma süresi içinde devreye alınıp çıkartılmasına küçük hareketli işletme denir.

Yol alma akımı bilezikli motorlarda motor nominal işletme akımının yaklaşık 2,5 katı, sincap kafesli motorlarda ise yaklaşık 6 katıdır. Bunlar kullanım sınıfları AC-2 ve AC-4'tür. Yaklaşık olarak, nominal işletme akımının açılmasındaki erime kaybı ile karşılaştırıldığı takdirde, 6 kat yükseklikteki bir açma akımında 36 kat daha yüksek bir erime kaybı olacağı kabul edilir.

Küçük hareketli işletme (AC-4) kabul edilebilir bir kontakt ömrü sağlamak için (yaklaşık 200000 şalt faaliyeti) kontaktörlerin nominal işletme akımı  $I_n$  AC-4,  $I_n$  AC-3 nominal işletme akımına göre azaltılır.

Karışık işletme, yani devreye alıp çıkartmaların belli bir kısmının küçük hareketli işletme şeklinde olması sözkonusu ise, ömrün karakteristik eğrilerden okunması mümkün degildir.

Örnek:  
Saatte 30 şalt faaliyeti olmaktadır. Bu tarihin altısı küçük hareketli işletme şeklinde gerçekleşmektedir. Bu durumda  $6/30 \times 100 = \%20$  karışık işletme sözkonusudur.

## Arızalar ve etkileri

**Her zaman kolayca hesaplanabilir:**  
**Kontak ömrü**

Kontak ömrü, kontağın erime kaybı nedeniyle tükenmesine kadar mümkün olan tüm şalt faaliyetlerinin toplamıdır. Kontak ömrü normal, küçük hareketli ve karışık işletme şartları için hesaplanabilir.

Ancak şu açıktır: Hesap sonuçları gerçek kontak ömrü için yaklaşık bir kılavuz değerdir. Çünkü küçük hareketli işletme oranı hiçbir zaman kesin olarak belirlenemez.

Bu nedenle, arasında gözle yapılabacak olan kontrol kaçınılmazdır.

$$X = \frac{A}{1 + \frac{C}{100} \left( \frac{A}{B} - 1 \right)}$$

X = Karışık işletmede kontak ömrü

A = Normal işletmede kontak ömrü ( $I_a = I_p$ )

B = Küçük hareketli işletmede kontak ömrü ( $I_a = nx I_p$ )

C = Küçük hareketli işletme açma-kapamalarının tüm açma-kapamalara oranı %

**Karışık işletme şeklinde kontak ömrü hesaplanması**

### Bilgisayar programıyla kontaktör seçimi


Kontaktörlerin gücü, kullanım sınıflarına ve ömre göre seçimi bilgisayar programı ELLE (elektriksel ömür) ile yapılabilir.

Bu programın sipariş numarası E86010-D1802-A117-A2'dir.

Bu programla karmaşık sistemlerde de (örneğin karışık işletme) kullanılacak kontaktörler kolay ve çabuk bir şekilde belirlenebilir.


**SIEMENS**

ELLE  
Version 2.0



### ELLE V 2.0 Kontaktör seçimi için bilgisayar programı

Kullanıcıya sonuç olarak 3TF kontaktörleri şalt faaliyeti bazında kontak ömrü belirtilecek sunulur. Menü seçimi ne göre ömür yıl ve ay bazında hesaplatılabilir ve gerekli kontakt takım sayısı alınabilir. Bu veriler bir kod ve tarih bilgisi ile birlikte bastırılabilir veya bir yazılım hafızasına kopya edilebilir.



## Kontrol: Bir bakış yeterlidir


Modern tesislerde teşhis ve bakım verilerinin kısmen elektronik olarak tesbit ve ihbar edilmesine rağmen (örneğin SIMOCODE sistemi), işletme aralıklarında rutin kontroller yapılması daha güvenlidir. Bu kontroller işletme güvenilirliğine katkıda bulunur ve üretim sırasında duraklamalara engel olurlar. Çünkü kontaktların gerçek ömrünün bağlı olduğu tüm işletme şartlarını önceden tahmin etmek mümkün değildir.

### Kontaktörlerin tek tek gözle kontrolü

15 kW/400 V'dan daha güçlü motorlar için kullanılan boy 2 ve daha büyük kontaktörlerdeki kontaktların durumunun kontrolü devre dışı bırakılan cihaz üzerinde sökme işlemine gerek kalmadan yapılır.

Gözle yapılacak kontrol için iki çabuk açılan kildin açılması ve ark hücresinin çıkartılması yeterlidir. Bakım personelinin güvenliği için boy 3 ve daha büyük kontaktörlerde ark hücresinin çıkartılması ile kontaktlar kilitlenmekte ve dolayısıyla, akım yolları devresi kapanmaktadır.

3TF68 ve 3TF69 tipi vakuüm kontaktörlerdeki şalt tüplerindeki erime kaybi kontaktlar kapalıken kontaktörün altındaki üç beyaz çiftli surgu ile kontrol edilebilir. Bir çift sürgüdeki aralık  $< 0,5$  mm ise kontakt tüpü değiştirilmelidir. Yüksek işletme güvenliği için 3 kontakt tüpünün birden değiştirilmesi uygun olacaktır.



### Eşit olmayan aşınma

Normal şartlarda, toleranslara bağlı olarak önce açma yapan kontakt yeri en fazla zorlanan ve dolayısıyla ilk ömrünü tamamlayandır. Üç fazlı akım şebekelerinde her zaman farklı akım yollarında eşit olmayan aşınma dikkate alınmalıdır. Genelde 3 akım yolunun kontaktları aynı anda yenilenir. Çok aşırı farklı aşınmada kontaktlar ayrı ayrı da yenlenebilirler.

### Arızalarдан sonra hersey yolunda mı?

Gözle kontrol, örneğin kısa devre gibi arızalar sonrasında da yararlıdır: Kontaktörlerde kontaktlar birbirine kaynamp olabilir. (Bkz. IEC 947-4-1 ve DIN VDE 0660, kısım 102'ye göre gruplandırma şekli tip 1 ve tip 2) Ancak böyle bir kaynaklama durumunda kontakt memesi çoğunlukla tahrif olmaz, yanı kontağın değiştirilmesi gerekmek.

**Kontakların kolayca değiştirilmesi.** Hem kontaktörlerin yüksek işletme güvenliğini, hem de uzun kontak ömrünü sağlamak için Siemens'in orijinal yedek kontaktlarını kullanınız!


### Sabit kontak

1. Kontak memesi
2. Kutup çarığı



Bir bakış-  
ve siz biliyorsunuz!

3TF54




Daha işletme zamanının başında kontaklar kurumlu ve pürüzlü bir görünümde olabilir. Bu normaldir ve fonksiyon üzerinde olumsuz bir etki yaratmaz. 3TF54 kontaktörün bu kontağı 430000 şalt faaliyetinden sonra ömrünün sadece 1/3'ine ulaşmıştır.  
( $U_e = 400$  V ve  $I_s = 250$ A)

Gözle kontrol sonucu:

Değiştirme gereklidir.





Halen çalışır durumdadır:

Bu kontak 860000 şalt faaliyeti ile ömrünün 2/3'sine ulaşmıştır. En az 500000 şalt faaliyeti daha yapacaktır.

Kontak memesinin yeterli hacmi, bundan sonra da fonksiyonunu tam olarak yerine getireceğini göstermektedir.



Kontak ancak şimdi, 1,4 milyon şalt faaliyetinden sonra tükenmiştir.

Açıkça görülmektedir ki:

Hareketli kontağın kontak memesi hemen hemen tamamen erimiştir. Böylece kontağın altındaki çelik taşıyıcı meydana çıkmıştır.

Kontak artık değiştirilmelidir.

Gözle kontrol sonucu:

**Değiştirme gereklidir.**



Gözle kontrol sonucu:

**Değiştirme gereklidir.**



## Arızalar ve etkileri

Siemens kontaktörleri sağlamdır. Bu özellikleriyle ağır kullanım şartlarına uygunlardır ve arızasız çalışma garantisini sağlarlar.

Ancak kontaktörler NS 2 ve SA kataloglarında verilen teknik verilere uygun olarak kullanılmadığı veya besleme şebekesinde hatalar meydana geldiği takdirde, arızalar söz konusu olabilir.

### Olası devredisi italma nedenleri:

- Kısa devre (çoğunlukla  $<30$  ila  $40 \times I_e$ ), çok seyrek ve çok kısa süreli durumlar, örneğin düşük gerilim, gerilim kesilmesi veya kusursuz olmayan kumanda komutu.

Bu durumda kontaktlar kaynaklanır, ancak deformasyon ve tahrip olmazlar. Kaynaklanmanın hafifçe açılmasından sonra kontaktör tekrar kullanılabilir.


- Uzun süreli (birçok 100 ms) düşük gerilim, gerilim kesilmesi veya kusursuz olmayan kumanda komutu.

Bunun sonucu yüksek frekanslı açma-kapama ve ark oluşumudur. Kontaktlar termik deformasyona uğramış ve/veya taşıyıcı üzerinde kaymıştır.

- Izin verilen şalt sıklığı mevcut açma akımında önemli ölçüde aşılmış ve bu durum uzunca bir süre devam etmiştir.

Bu durumda, ark hücresinin rengi değişmiş, söndürme sacları gevşemiş veya düşmüştür.

Ark hücresi kontak erime kaybı nedeniyle az veya çok hasara uğramıştır. Kontak memesinin buharlaşan metal zerreleri hücre ve ark söndürme sacları üzerine çökmüştür. Bu şekilde "bugulanmış" ark hücresinin gerilim dayanımı bugulanmanın derecesi ile azalır. Ancak ark hücresi, küçük hareketli işletmede ve  $U_e > 690$  da bile bir ark hücre ile 3 - 5 takım kontak açılıp kapatılacak şekilde konstrüktedir.



**Ömrünü tamamlamış ark hücre**

Kontak malzemesi ile bugulanmış hücre içi ve ark söndürme sacları